

المرور: عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سوا تر للشاحنات مخالفة مرورية

14 ديسمبر، 2025




نبهت الإدارة العامة للمرور، من عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سوا تر للشاحنات والمقطورات.

وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سوا تر للشاحنات والمقطورات، مخالفة مرورية.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن غرامة هذه المخالفة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.

عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات مخالفة مرورية

الغرامة المالية 1000 ريال / 2000 ريال



@eMoroor
000