

«سلامة النقل» يكشف تفاصيل واقعة طائرة «فلاي دبي» في تبوك

30 سبتمبر، 2026



باشر المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في واقعة طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي»، بعد هبوطها اضطراريًا في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك.

وأوضح المركز أنه تلقى بلاغًا بشأن رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، مشيرًا إلى أن فريق تحقيق السلامة باشر مهامه للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضاف أن التحقيق يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف التحقق من الجوانب المرتبطة بسلامة الطيران، إلى جانب جمع المعلومات والأدلة ذات الصلة بالواقعة.